

Số: ~~777~~ TB-BVĐK3

Nghĩa Lộ, ngày 13 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Để đảm bảo cho công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai.

Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Bảo dưỡng Trang thiết bị của khoa xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai.**

Địa chỉ: tổ 7, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông/bà *Nguyễn Hoàng Hóa* – Nhân viên kỹ thuật

- Số điện thoại: 0977046018- Email: hoanghoa1787@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt.

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ: Tổ 7, Phường Nghĩa Lộ, , tỉnh Lào Cai.

Di động: 0977046018 ; Email: hoanghoa1787@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 14 tháng 07 năm 2026 đến trước 16h00 ngày 24 tháng 07 năm 2026 ⁽²⁾


Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24 tháng 07 năm 2026.

II. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu bảo vệ



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ (*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Trang thiết bị xét nghiệm sinh hóa, huyết học					
1	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động >800 test /h Model:AU480 Hãng Sản xuất: Baeckman couter Xuất xứ: Nhật Bản	1.Kiểm tra tổng quát hệ thống 06 lần/năm, bao gồm: - Kiểm tra các tính năng kỹ thuật của máy theo khuyến nghị yêu cầu của nhà sản xuất; - Vệ sinh, căn chỉnh, chỉnh chuẩn các bộ phận của máy; - Xác định, dự báo lỗi hỏng của máy (nếu có); 1 - Bảo dưỡng căn chỉnh phần cung cấp nguồn đầu vào. 2 – Bảo dưỡng phần máy tính điều khiển Kỹ sư (được đào tạo chính hãng đúng chủng loại máy) có mặt trong vòng 48-72 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng điện thoại hoặc	01	HT	Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai	

2	Máy huyết học 6 thành phần 35 thông số Model: XN-1000 Hãng SX: Symex Xuất xứ: Mỹ	1. Kiểm tra tổng quát hệ thống 06 lần/năm, bao gồm: - Kiểm tra các tính năng kỹ thuật của máy theo khuyến nghị yêu cầu của nhà sản xuất; - Vệ sinh, căn chỉnh, chỉnh chuẩn các bộ phận của máy; - Xác định, dự báo lỗi hỏng của máy (nếu có); Kỹ sư (được đào tạo chính hãng đúng chủng loại máy) có mặt trong vòng 48-72 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản của Bệnh viện đa khoa số 3 Tỉnh Lào Cai.	01	Cải			
3	Máy điện giải Model: ST 200Pro Hãng SX: Sensa core Xuất xứ: Ấn Độ	1. Kiểm tra tổng quát hệ thống 02 lần/năm, bao gồm: - Kiểm tra các tính					

		năng kỹ thuật của máy theo khuyến nghị yêu cầu của nhà sản xuất; - Vệ sinh, căn chỉnh, chỉnh chuẩn các bộ phận của máy; - Xác định, dự báo lỗi hỏng của máy (nếu có); Kỹ sư (được đào tạo chính hãng đúng chủng loại máy) có mặt trong vòng 48-72 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản của Bệnh viện đa khoa số 3 Tỉnh Lào Cai.				
4	Máy đông máu tự động Model:CA660 Hãng SX: Symex Xuất xứ: Mỹ	1. Kiểm tra tổng quát hệ thống 06 lần/năm, bao gồm: - Kiểm tra các tính năng kỹ thuật của máy theo khuyến nghị yêu cầu của nhà sản xuất; - Vệ sinh, căn chỉnh, chỉnh chuẩn các bộ phận của máy; - Xác định, dự báo lỗi hỏng của máy (nếu có);				

					Kỹ sư (được đào tạo chính hãng đúng chủng loại máy) có mặt trong vòng 48-72 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản của Bệnh viện đa khoa số 3 Tỉnh Lào Cai.				
II	Trang thiết bị xét nghiệm vi sinh								
1	Máy khí máu không điện giải Model: GEM PREMIER 3500 Hãng SX: Intrumentafi on Labotatory company Xuất xứ: Mỹ	Kiểm tra tổng quát hệ thống 02 lần/năm, bao gồm: - Kiểm tra các tính năng kỹ thuật của máy theo khuyến nghị yêu cầu của nhà sản xuất; - Vệ sinh, căn chỉnh, chỉnh chuẩn các bộ phận của máy; - Xác định, dự báo lỗi hỏng của máy (nếu có); Kỹ sư (được đào tạo chính hãng đúng chủng loại máy) có mặt trong vòng 48-72 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng điện thoại hoặc	01	Cái	Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai				

		văn bản của Bệnh viện đa khoa số 3 Tỉnh Lào Cai. Kiểm tra tổng quát hệ thống 02 lần/năm, bao gồm: - Kiểm tra các tính năng kỹ thuật của máy theo khuyến nghị yêu cầu của nhà sản xuất; - Vệ sinh, căn chỉnh, chỉnh chuẩn các bộ phận của máy; - Xác định, dự báo lỗi hỏng của máy (nếu có); Kỹ sư (được đào tạo chính hãng đúng chủng loại máy) có mặt trong vòng 48-72 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản của Bệnh viện đa khoa số 3 Tỉnh Lào Cai.			
2	Máy xét nghiệm PCR Model: Rotor- GeneQMDx5plexPlatform Hãng SX: Plexus Manufacturing Xuất xứ: Đức	01	Cải	Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai	

3	Kính hiển vi Model:Primo Start Hãng SX:Carl Zeiss Xuất xứ:Đức	Kiểm tra tổng quát hệ thống 02 lần/năm, bao gồm: - Kiểm tra các tính năng kỹ thuật của máy theo khuyến nghị yêu cầu của nhà sản xuất; - Vệ sinh mắt kính, căn chỉnh, chỉnh chuẩn các bộ phận của máy; - Xác định, dự báo lỗi hỏng của máy (nếu có);	02	Cái	Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai	
4	Máy định danh vi khuẩn kèm độ nhạy tự động Model: VITEK 2 COMPACT Hãng SX: Bio Mesrieux Xuất xứ:Mỹ	Kiểm tra tổng quát hệ thống 02 lần/năm, bao gồm: - Kiểm tra các tính năng kỹ thuật của máy theo khuyến nghị yêu cầu của nhà sản xuất; - Vệ sinh, căn chỉnh, chỉnh chuẩn các bộ phận của máy; - Xác định, dự báo lỗi hỏng của máy (nếu có); Kỹ sư (được đào tạo chính hãng đúng chủng loại máy) có mặt trong vòng 48-72 giờ làm việc kể từ khi	01	Cái	Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai	

		nhận được thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản của Bệnh viện đa khoa số 3 Tỉnh Lào Cai.			
5	Tủ âm Co2 Model: MCO-19AIC Hãng SX: Sanyo Xuất xứ: Nhật Bản	Kiểm tra tổng quát hệ thống 01 lần/năm, bao gồm: - Kiểm tra các tính năng kỹ thuật của máy theo khuyến nghị yêu cầu của nhà sản xuất; - Vệ sinh, căn chỉnh, chỉnh chuẩn các bộ phận của máy; - Xác định, dự báo lỗi hỏng của máy (nếu có); Kỹ sư (được đào tạo chính hãng đúng chủng loại máy) có mặt trong vòng 48-72 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản của Bệnh viện đa khoa số 3 Tỉnh Lào Cai.	01	Cải	Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai
6	Máy cấy máu 40 vị trí Model: BD backtech 40 Hãng SX: Becton	Kiểm tra tổng quát hệ thống 02 lần/năm, bao gồm:	01	Cải	Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai

	Xuất xứ: Mỹ	- Kiểm tra các tính năng kỹ thuật của máy theo khuyến nghị yêu cầu của nhà sản xuất; - Vệ sinh, căn chỉnh, chỉnh chuẩn các bộ phận của máy; - Xác định, dự báo lỗi hỏng của máy (nếu có); Kỹ sư (được đào tạo chính hãng dùng chủng loại máy) có mặt trong vòng 48-72 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản của Bệnh viện đa khoa số 3 Tỉnh Lào Cai.				
Tổng: 10 mục						

Nơi nhận:
 - Như Kính gửi;
 - Lưu Văn thư, VT, TCKT.



BỆNH VIỆN ĐA KHOA
 SỐ 3
 T. LAO CAI
 Tỉnh Lào Cai

Phan Thanh Tôn